

# التأثيرات البيئية على الآثار الإسلامية في منطقة شمال سيناء مع التطبيق على قلعة الغوري

رسالة مقدمة من الطالب

سعد عبد الله سليمان أبو المجد  
بكالوريوس هندسة (مدني) - كلية الهندسة - جامعة المنوفية - 1996

لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير  
في العلوم البيئية

قسم العلوم الهندسية البيئية  
معهد الدراسات والبحوث البيئية  
جامعة عين شمس

2014

صفحة الموافقة على الرسالة  
التأثيرات البيئية على الآثار الإسلامية في منطقة شمال سيناء  
مع التطبيق على قلعة الغوري

رسالة مقدمة من الطالب

سعد عبد الله سليمان أبو المجد  
بكالوريوس هندسة (مدني) - كلية الهندسة - جامعة المنوفية - 1996  
لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير  
في العلوم البيئية  
قسم العلوم الهندسية البيئية

وقد تمت مناقشة الرسالة والموافقة عليها:  
اللجنة: التوقيع  
1- أ.د/عادل يس محرم  
أستاذ العمارة - معهد الدراسات والبحوث البيئية  
جامعة عين شمس

2- د. محمد كمال خلاف  
أستاذ ترميم الآثار المساعد ووكيل كلية الآثار لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئية  
جامعة الفيوم

3- أ.د/حسن فهمي إمام  
أستاذ ومستشاري هندسة الصخور والجيولوجيا الهندسية وترميم الآثار - كلية الهندسة  
جامعة القاهرة

4- أ.د/محمد حسام الدين إسماعيل  
أستاذ الآثار الإسلامية - قسم الآثار - كلية الآداب  
جامعة عين شمس

2014

# التأثيرات البيئية على الآثار الإسلامية في منطقة شمال سيناء مع التطبيق على قلعة الغوري

## رسالة مقدمة من الطالب

سعد عبد الله سليمان أبو المجد  
بكالوريوس هندسة (مدني) - كلية الهندسة - جامعة المنوفية - 1996

لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير  
في العلوم البيئية  
قسم العلوم الهندسية البيئية

تحت إشراف :-

1- أ.د/عادل يس محرم  
أستاذ العمارة - معهد الدراسات والبحوث البيئية  
جامعة عين شمس

2- د/محمد كمال خلاف

أستاذ ترميم الآثار المساعد ووكيل كلية الآثار لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  
جامعة الفيوم

ختم الإجازة :  
أحجزة الرسالة بتاريخ 2014/ /

موافقة مجلس المعهد / 2014/ / موافقة مجلس الجامعة / 2014/ /

2014

( فَإِنَّمَا الْزَّبَدُ فَيَذْهَبُ بِحُفَّاءٍ وَإِنَّمَا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي  
الْأَرْضِ ) " صدق الله العظيم " سورة الرعد الآية (17)

## إهداه

أهدي هذا العمل إلى أسرتي الصغيرة أبي وأمي ربّي الحنان والعطاء أطال الله في عمرهما،  
إلى زوجتي وبنائي الصغار أحمد و إيمان و مؤمن بارك الله لي فيهم.

كما أهدي هذا العمل المتواضع إلى كل المهتمين في مجال ترميم الآثار في مصر و إلى كل  
باحث يسعى للحفاظ على تراثه المعماري في مصر.

## شكر و تقدير

الحمد لله رب العالمين والصلة والسلام على أشرف المرسلين الذي قال " الذي لم يشكر الناس لم يشكر الله " صدق رسول الله.

أقدم بخالص الشكر و التقدير إلى الأستاذ الدكتور / عادل يس أستاذ العمارة| معهد الدراسات والبحوث البيئية| جامعة عين شمس علي كل ما قدمه لي من نصائح صادقة كان لها الدور الأكبر في إثراء الرسالة.

كما أقدم بخالص الشكر و التقدير إلى الأستاذ الدكتور / محمد كمال خلاف| أستاذ ترميم الآثار المساعد ووكيل كلية الآثار لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة| كلية الآثار| جامعة الفيوم. على أخلاقه السمحاء في توجيهي بكل بساطة وصبر ومساعدتي حتى يضعني على الطريق الصحيح فجزاه الله كل خير.

كما أقدم بخالص الشكر و التقدير إلى الأستاذ الدكتور / حسن فهمي إمام| أستاذ هندسة الصخور والأنفاق وترميم الآثار | كلية الهندسة| جامعة القاهرة| علي سعة صدر سيادته وقبوله علي مناقشة وتقديم البحث فجزاه الله كل خير.

كما أقدم بخالص الشكر و التقدير إلى الأستاذ الدكتور / محمد حسام الدين اسماعيل عبدالفتاح أستاذ الآثار الإسلامية| قسم الآثار | كلية الآداب| جامعة عين شمس| علي قبول سيادته مناقشة وتقديم البحث فجزاه الله كل خير.

كما أقدم بالشكر إلى كل العاملين في منطقة آثار شمال سيناء وبالأخص الأستاذ/ نمر عوده محمد| والأستاذ/ محمود سليم محمد| لما قدموا من معونة ومساعدته لإنجاز الدراسات المطلوبة.

والشكر كل الشكر إلى زملائي المهندسون وبالأخص المهندسة / نادية الجزار لما أبنته من تشجيع لإنجاز البحث.

"سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم"

## المستخلص

سعد عبدالله سليمان أبوالمجد - التأثيرات البيئية على الآثار الإسلامية في منطقة شمال سيناء مع التطبيق على قلعة الغوري

ماجستير: جامعة عين شمس - معهد الدراسات والبحوث البيئية 2014.

تهدف الرسالة الى دراسة عوامل ومظاهر التلف الناجم عن التأثيرات البيئية على الآثار الإسلامية في منطقة شمال سيناء مع التطبيق على قلعة الغوري (قلعة الطينة) بمنطقة سهل الطينة حيث <sup>هـ</sup> هـ المظاهر <sup>هـ</sup> بفقدان وضياع <sup>هـ</sup> قثار بقايا قلعة الغوري بما <sup>هـ</sup> كوى من قيم فنية وعمارية لا تقدر بثمن مع <sup>هـ</sup> فتح خطة العلاج والترميم والصيانة لقلعة.

نظرا للاهمية التاريخية وما تحملة منطقة شمال سيناء من مبانٍ أثرية تعانى فيها تلك المبانٍ الأثرية <sup>هـ</sup> العديد من مظاهر التلف المعماري والإنسائي الخطيرة والتي تهدى العناصر المعمارية المتباعدة في <sup>هـ</sup> الأثر تم تناول دراسة هذه المظاهر سواء كانت ناتجة عن عوامل مناخية متمثلة في تغير في درجات الحرارة اليومية أو الفصلية والتغير في الرطوبة النسبية والأمطار والسيول والرياح أو تأثيرات جيوبئية من تأثير الزلزال وتأثير التربة الحاملة للأثر والمياه الأرضية سواء الحاملة للأملاح أو تذبذبها أسفل أساسات المبني الأثري مسببة خلل إنساني للمبني الأثري وتأثيرات ناتجة عن عوامل <sup>هـ</sup> اجتماعية كالحروب والتعديات حيث كانت شمال سيناء مسرحاً للحروب المدمرة على طوال التاريخ بالإضافة إلى التعدى من الأهالى لعدم الوعي <sup>هـ</sup> مع اختيار قلعة الغوري بمنطقة سهل الطينة نموذجاً لدراسة تأثير تلك العوامل والقوى البيئية على المفردات المعمارية مع وضع الحلول والاساليب العلمية والهندسية للعلاج والترميم والصيانة لقلعة.

## ملخص الرسالة

### التأثيرات البيئية على الآثار الإسلامية في منطقة شمال سيناء مع التطبيق على قلعة الغوري

تتميز سيناء بامتلاكها ثروة عظيمة من التراث الثقافي والطبيعي والتي يصبح فيها طبيعة وشخصية سيناء على مر العصور ظهر هذا جلياً في العصر الإسلامي حيث أُزدهرت العمارة في سيناء وبالأخص في شمال سيناء وبعد مرور تلك السنوات ترك لنا تراث ثقافي إمتدت له أيدي العبث إما بالتعدي على بالهدم والتخريب في الحروب أو تركه فريسة للعوامل البيئية المدمرة بدون الحفاظ أو محاولة للترميم المستمر ونظراً لقلة الدراسات التي تناولت عمليات الحفاظ أو الترميم للآثار في سيناء عموماً فكان ذلك آخرى بالبذل المزيد من الجهد في الدراسة لتقديم ولو جهد بسيط ليكون نواة لمن يريد التعرف على العوامل البيئية التي أثرت بالآثار الإسلامية في منطقة شمال سيناء مع دراسة المظاهر الناجمة عن تلك الأسباب مع التطبيق على قلعة الغوري (قلعة الطينة) وقد أحوت الرسالة على خمسة فصول

### الفصل الأول: دراسة تاريخية وأثرية لشمال سيناء

يشتمل الفصل الأول على أهمية شمال سيناء من الجانب العسكري حيث كانت شمال سيناء معبراً لمصر من جهة الشرق فتم سرد أهم الأحداث أو المعارك الحربية من الفتح الإسلامي لمصر ومرور الجيش العربي بشمال سيناء حتى الحرب مع العدو الصهيوني في العصر الحديث؛ كما تم التحدث عن الأهمية الجغرافية لشمال سيناء وما تملكه من موقع فريد من سهول ورمال وكثبان؛ ثم تناول الفصل أهم الطرق التاريخية في شمال سيناء فتم التحدث عن الطريق الساحلي (طريق حورس الحربي القديم) وتم التحدث عن الدرب السلطاني ودرب الشام؛ وكذلك طريق العائلة المقدسة وهو ذات الطريق الساحلي؛ كما تم تناول طريق الحج المصري وما حملة هذا الطريق من اهتمام لما يحمله من أهمية دينية للحجاج إلى بيت الله الحرام؛ كذلك تضمن الفصل أهم الآثار المعمارية المسجلة في شمال سيناء وأهم العوامل المؤثرة على تكوينها مثل العامل الحربي والعامل الجغرافي في اقتصادي والديني.

### الفصل الثاني: السمات الجيولوجية والمورفولوجية لشمال سيناء وتكوين التربة

تناولت الدراسة الجانب الجيولوجي لسيناء فقسمت إلى قسمين القسم الجنوبي والقسم الشمالي (موضوع الدراسة) حيث تناولت الدراسة التركيب الجيولوجي لشمال سيناء والتي تم تقسيمها إلى ثلاثة مناطق تركيبية ثم انتقلت الدراسة إلى التطور الجيولوجي ومعرفة التكوين الجيولوجي للمنطقة كما أكمل الفصل أهم السمات المورفولوجية ومدى التأثير للمكون المورفولوجي على الآثار

بالم منطقة وأنتهي الفصل بالتعرف على التربة في شمال سيناء والتي تتوزع ما بين تربة رملية ساحلية الى تربة ملحية ساحلية و تربة وديانية إلى تربة تجمع بين الخواص البحرية والنهارية مثل تربة منطقة سهل الطينة كما تم معرفة خواص التربة في شمال سيناء.

### الفصل الثالث: خواص مواد البناء المستخدمة في الآثار الإسلامية بمنطقة شمال سيناء

استعرض الفصل دراسة مواد البناء المستخدمة بمنطقة شمال سيناء و خواصها حيث تتوزع مواد البناء المستخدمة في بناء الآثار الإسلامية بالم منطقة فالأحجار الجيرية والأحجار الرملية من أهم أنواع الأحجار التي استخدمت في البناء فتم التعرف على الخواص الفيزيائية والميكانيكية للأحجار التي تلعب دورا هاما في تحديد ال تلف للصخور أو الأحجار بالإضافة لأي ظروف نشأة هذه الصخور حيث يعتمد مقاومة الأحجار لعوامل التلف المختلفة بشكل كبير على تلك الخواص. انتقلت الدراسة إلى التعرف على الطوب الأحمر (الأجر) كمادة بناء رئيسية بالم منطقة الساحلية بشمال سيناء وأنتهي الفصل بتناول المونات المستخدمة في الربط مثل مونة الجير و مونة الجبس بالإضافة إلى القصروميلا والحرمة.

### الفصل الرابع: العوامل البيئية المؤثرة على الآثار الإسلامية بمنطقة شمال سيناء

تناول هذا الفصل دراسة العوامل البيئية المؤثرة ومظاهر التلف للمبني الأثري ومنها العامل المناخي والمتمثل في التغيير في درجات الحرارة المسببة في إفصالات وشروخ ناتجة عن عمليات التمدد والإيكماش والرطوبة والأمطار المسببة في حدوث تفشر وظهور طبقات من الأملاح على أسطح مواد البناء والسيول والتي تمثل قوة ديناميكية والتي تعمل على إنهاصار بعض العناصر الإنسانية كالحوائط وتشرب وإمتصاص التربة أسفل المبني كمية من المياه والتي تعمل كقوة ضغط إلى أعلى مما تعمل على إحتلال المبني والرياح والتي تعمل كقوة ديناميكية مسببة إما نحت للأسطح المبنية أو مسببة ضغوطا على الجدران مكونة ميول كما إشتمل الفصل على العوامل الجيوبئية وتأثيرها على المبني الأثري بالم منطقة والمتمثلة في تأثير الزلازل والتي تعتبر من أخطر عوامل التلف الميكانيكي نظراً لتحول قوي أفقية (قوى قص) وتكون مفاجئة تؤثر بشكل كبير على المبني الأثري وبالاخص أن هذه المبني غير مصممة لتحمل تلك القوى بالإضافة إلى وجود عناصر أخرى مساعدة على زيادة تأثير تلك القوى على المبني مثل التربة ووجود أخطاء في تنفيذ المبني أو استخدام مواصفات لمواد بناء غير مناسبة وسلوك التربة الحاملة للأثرب والمياه الأرضية والتي لها تأثير فيزيوكيميائي كما تمثل خلل في الإنزان الإستاتيكي للمنشأ لحدوث هبوط في التربة وبالاخص التربة التي تحتوي على معادن الطين القابلة للتمدد والإيكماش أو تربة سبخية قابلة لحدوث زحف, creep كما تم استعراض دراسة عوامل التلف البيولوجي وتأثير الكائنات الحية الدقيقة من بكتيريا وفطريات وطحالب على تلف

المباني الأثرية بالإضافة إلى التلف البشري الناجم من الحروب والتعديات والإشغالات ووبالاخص أن شمال سيناء كانت مسرحاً للحروب على مر العصور أو التعدي باستخدام مواد المباني الأثرية سواء من الأحجار أو الطوب الآجر في تشييد منشائتهم.

#### الفصل الخامس: دراسة عوامل ومظاهر التلف البيئية المؤثرة على قلعة الغوري (قلعة الطينة) وأسس ترميمها وصيانتها

تناولت الدراسة التاريخية والأثرية لقلعة الغوري بالإضافة إلى دراسة جيولوجية منطقة الطينة ومدى التأثير المورفولوجي على القلعة، ثم إنقلت الدراسة لمعرفة الوضع الراهن للقلعة من خلال الوصف المعماري والإثنائي | ثم تناولت الدراسة لمظاهر التلف الإثنائية بداية من الشروخ والشقوق إلى [إنها] أو [إنها] الكلي ومظاهر التلف البيئية من حدوث تفكك وتحلل لمونات البناء وطبقات البياض وإنفصال طبقات من سطح الأحجار مع ظهور ترسيب للأملاح السطحية Surface Salts ومعرفة الأسباب الناجمة لكل مظاهر وذلك من خلال معرفة العوامل المسيبة للتلف بالقلعة | وتم عمل مجموعة من الفحوص والتحاليل لمواد البناء ومونانات الربط و الملاط بالقلعة وذلك لمعرفة مكونات مواد البناء ومعرفة مدى مظاهر التلف بهما وذلك من خلال الفحص بواسطة الميكروскоп المستقطب Polarizing Microscope وبواسطة حيود الأشعة السينية X Polarizing Ray Diffraction (XRD)،  $\text{Å}$  عمليات الفحص بواسطة الميكروскоп المستقطب (Microscope) لعينات من الأحجار والمونانات المستخدمة في قلعة الطينة يتضح أن الحجر الجيري المستخدم بالقلعة هو حجر جيري دقيق التبلور غني بمعدن الكالسيت وينتشر به أكسيد الحديد ونسبة من الطين مع وجود حبيبات قليلة من معدن الكوارتز وهذه الأملاح يضعف الأحجار ويجعل الحجر أقل مقاومة للضغط | بدراسة عينات من المونانات المستخدمة في القلعة تبين من نتائج الفحص أن المونة تحتوي على نسبة عالية من معدن الكوارتز الممثل للرمل في المونة مع وجود نسبة من الكالسيت ونسبة صغيرة من أكسيد الحديد.

أما التحليل بواسطة حيود الأشعة السينية X-Ray Diffraction XRD لعينات من الحجر الجيري المستخدم في القلعة أتضح أن العينات مكونة جميعها بشكل أساسى من معدن الكالسيت Calcite -  $\text{CaCO}_3$  بنساب تراوح 87%: 90% مع نسبة تصل 7% من ملح الهايليت ونسبة 6% من معدن الكوارتز.

وبدراسة عينات من المونات في القلعة المستخدمة بواسطة حيود الأشعة السينية أتضح أن العينات تحتوي على معدن الكوارتز  $\text{SiO}_2$  - Quartz بنسب تراوح ما بين 56%: 6% معدن الكالسيت Calcite -  $\text{CaCO}_3$  بنسب تراوح ما بين 3%: 27% مع وجود نسبة من معادن الطينية بنسب 4% و مع وجود نسبة عالية من ملح الهاليت نسب تراوح ما بين 17%: 86% نظرا لقرب القلعة من البحر المتوسط وارتفاع منسوب الماء الأرضية المحملة بالأملاح كما يزداد الأمر خطورة لما يتمتع به هذا المعدن من الخاصية الهيغروسكوبية فيزيد من التدهور الجزئي إلى التدهور الكلي مما يصل إلى مرحلة أداء وظيفي شبة معادن فلا يتحمل الأحمال الواقعة عليه وهذا يدل على ضعف الموى وتحلتها.

تناولت الدراسة الخصائص الفيزيائية والميكانيكية لوحدات البناء المستخدمة في المبني الأثري ودلت نتائج دراسة الخواص الفيزيائية والميكانيكية للأحجار الجيرية بالقلعة وبالاخص بالأساسات الحاملة لحوائط القلعة آلة جهاد الضغط 216 كجم / سم<sup>2</sup> وآلة جهاد الشد 34,8 كجم / سم<sup>2</sup>. وهذا يدل على ان

ال أحجار المستخدمة هي من الأحجار الضعيفة لمقاومة الضغط.

كما تم دراسة طبيعة التربة أسفل المبني وذلك بعد جسات في أماكن مختلفة وقد أوضحت الجسات أن التربة بالمنطقة هي تربة سبخية لما تحتوي من نسبة عالية من الأملاح مع وجود نسبة كبيرة من المعادن مثل الهاليت والجبس حيث تبين أن حد السيولة 46% و حد اللدونة 21% و معامل اللدونة 25% وهذا يعني أن التربة من النوع "High very change" تربة عالية للتغير أي أن التربة لديها قابلية للانضغاط بشكل كبير كما تتغير من شكلها لدى ملامستها للمياه. مما تسبب هذه الصفات في حدوث مشاكل هندسية عديدة من تصدعات وتشققات مما يسبب خلل إنشائي للأثر نتيجة وجود حركة ديناميكية أسفل أساسات القلعة . كما تناول الفصل أهم الوثائق الدولية لحفظ والصيانة مع تحديد الأسس الحاكمة لترميم المبني الأثري مع وضع خطة مقرحة لأعمال الصيانة والترميم لقلعة الغوري (قلعة الطينية) .

## المحتويات

رقم الصفحة	الموضوع	â
	اهداء و شكر	
	مستخلص الرسالة	
	ملخص الرسالة	
	المحتويات	
	قائمة الصور والاشكال والجداول	
	الهدف من الرسالة	
	الأعمال السابقة	
	الفصل الأول: دراسة تاريخية وأثرية لشمال سيناء	
2	أهمية الموقع الجغرافي	1-1
3	الأهمية التاريخية لشمال سيناء	2-1
8	أهم الطرق التاريخية في العصر الإسلامي	3-1
14	الآثار المعمارية المسجلة في المنطقة	4-1
25	أهم العوامل المؤثرة في العمارة الإسلامية بالمنطقة	5-1

رقم الصفحة	الموضوع	آ
	الفصل الثاني: السمات الجيولوجية والمورفولوجية وتكوين التربة لمنطقة شمال سيناء	
31	سيناء من الجانب الجيولوجي	1-2
34	التركيب الجيولوجي لشمال سيناء	2-2
36	التطور الجيولوجي لشمال سيناء	2-1-2
41	السمات الجيومورفولوجية لشمال سيناء	3-2
48	تكوين التربة في شمال سيناء	4-2
	الفصل الثالث: خواص مواد البناء المستخدمة في الآثار الإسلامية بمنطقة شمال سيناء	
59	الأحجار الجيرية	1-3
62	الأحجار الرملية	2-3
64	الخواص الفيزيائية والميكانيكية للأحجار	3-3
72	الطوب المحروق (الأجر)	4-3
75	الموانات المستخدمة في المباني الأثرية بشمال سيناء	5-3

رقم الصفحة	الموضوع	â
	الفصل الرابع: العوامل البيئية المؤثرة على الآثار الإسلامية بمنطقة شمال سيناء	
82	العوامل المناخية	1-4
83	التغير في درجات الحرارة	1-1-4
91	الرطوبة النسبية	2-1-4
94	الأمطار	3-1-4
97	السيول	4-1-4
98	الرياح	5-1-4
105	العوامل الجيوبئية	2-4
105	الزلزال	1-2-4
115	المياه الأرضية	2-2-4
124	الترية الحاملة للأثر	3-2-4
134	عوامل التلف البيولوجي	3-4
136	العوامل الاجتماعية	4-4
	الفصل الخامس: دراسة عوامل و مظاهر التلف البيئية المؤثرة على قلعة الغوري (قلعة الطينة) وأسس ترميمها و صيانتها	
138	دراسة تاريخية وجيولوجية وأثرية للمنطقة	1-5

رقم الصفحة	الموضوع	آ
138	الأهمية التاريخية لموقع سهل الطينة	1-1-5
141	جيولوجية منطقة سهل الطينة	2-1-5
142	الأهمية التاريخية والأثرية و وصف الوضع الراهن لقلعة	3-1-5
157	دراسة لعوامل ومظاهر التلف البيئية لقلعة السلطان الغوري	2-5
158	عوامل ومظاهر التلف الإنسانية	1-2-5
166	عوامل ومظاهر التلف البيئية	2-2-5
175	التحاليل والفحوص لمواد البناء	3-5
157	الفحص بواسطة الميكروскоп المستقطب	1-3-5
181	التحاليل بواسطة حيود الأشعة السينية	2-3-5
189	الخواص الفيزيائية والميكانيكية	4-5
189	الأسس الحاكمة للترميم والصيانة للبنيان الأثرية	5-5
191	أهم المعايير والمؤتمرات الدولية وما نادت به من توصيات ومبادئ	1-5-5
198	منهجية ترميم وصيانة قلعة الطينة	2-5-5
202	الخطة المقترحة لترميم قلعة الطينة	6-5
211	النتائج والتوصيات	
217	المراجع	